oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CE 78 TRÈS RAPIDE 1/2 H

Semin CE 78 très rapide 1/2 h



- Traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis avec bande
- Prise très rapide : 1/2 heure, idéal petit chantier
- Adapté au temps froid et humide
- Très belle finition des joints
- Émissions dans l'air intérieur : A+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de prise	1/2 h
Adhérence de la bande	> 1000 g
Fissuration	Pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur
Densité	0,9
Réaction au feu	A1
Gâchage	10 à 11 L d'eau par sac de 25 kg
Redoublement	4 h après la 1re passe
Consommation	Environ 350 g/m² de plaques
Normes	DTU 25.41 et 25.42, NF EN 13963, marquage CE
Conditionnement (fiche)	Sacs de 5 et 25 kg
Stockage	9 mois à l'abri de l'humidité
Réf	CE 78 TRÈS RAPIDE 1/2 H

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

